



СОГЛАСОВАНО:

И.о. начальника Управления образования
Нижнетуринского муниципального округа
Чашин
Н.А. Чашин.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ детский сад
«Золотой петушок»
Пустовит
Е.А. Пустовит



**План
выполнения
мероприятий по устранению выявленных нарушений
от 11.08.2025г. № 2507/015-66/5-ВО/П**

№ п/п	Содержание мероприятий	Срок, Сумма (ориентировочно, руб.)	Ответственные	Отметка о выполнении
1	В помещениях здания детского сада (раздевалка, спальная и др.) допускается использование покрытий пола (линолеум) с не установленным классом пожарной опасности материала.	06.07.2026 6 670 193,56	Заведующий Пустовит Е.А. Зам.зав. по АХР Улыбина Г.В.	
2	Руководителем организации не обеспечено наличие на всех дверях помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности), а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" на входных дверях помещений с наружной стороны. Расчёт категорий по взрывопожарной и пожарной опасности	16.02.2026	Заведующий Пустовит Е.А. Зам.зав. по АХР Улыбина Г.В.	
3	Дверь из помещения электрощитовой здания детского сада (эвакуационный выход) при открывании блокируется (до полного открывания) ступенькой лестницы ведущей на первый этаж в общий коридор	06.07.2026 40 028,66	Заведующий Пустовит Е.А. Зам.зав. по АХР Улыбина Г.В.	
4	Руководитель организации не обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	2000,00 16.02.2026	Заведующий Пустовит Е.А. Зам.зав. по АХР Улыбина Г.В.	
5	Руководитель организации не обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	16.02.2026	Заведующий Пустовит Е.А. Зам.зав. по АХР Улыбина Г.В.	

6	Руководитель организации не обеспечивает соблюдение сроков перезарядки огнетушителей №1,6, 11 (стрелка давления в красной зоне).	16.02.2026	Заведующий Пустовит Е.А. Зам.зав. по АХР Улыбина Г.В.	
7	В правом крыле на 1 и 2 этаже здания (лестничные клетки, коридоры) допускается использование отделочных материалов (масляная краска) для отделки стен с неустановленным классом пожарной опасности материала (сертификаты не предоставлены).	06.07.2026 495 850,08	Заведующий Пустовит Е.А. Зам.зав. по АХР Улыбина Г.В.	
8	Ширина эвакуационного выхода из помещения душевой в помещение раздевалки не соответствует требованиям и составляет 0.61 м. (п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4. 2 прим. 2 СНИП II-А.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»).	40 399,00 06.07.2026	Заведующий Пустовит Е.А. Зам.зав. по АХР Улыбина Г.В.	
9	Ширина эвакуационного выхода из помещения бассейна не соответствует требованиям и составляет 0.692 м.(п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4. 2 прим. 2 СНИП II-А.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»).	40 399,00 06.07.2026	Заведующий Пустовит Е.А. Зам.зав. по АХР Улыбина Г.В.	
10	Пожарные шкафы (для размещения пожарного оборудования), размещённые в здании детского сада не оформлены красным сигнальным цветом в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 (п. 6.2.3 СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. п.5.20 ГОСТ Р 51844-2009 Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.)	85000,00 06.07.2026	Заведующий Пустовит Е.А. Зам.зав. по АХР Улыбина Г.В.	
11	Рукавные кассеты пожарных шкафов, модуля, отсека для пожарных кранов не обеспечены возможностью беспрепятственно поворачиваться в горизонтальной плоскости на угол не менее 90°. (п. 6.2.3 СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. п.5.9 ГОСТ Р 51844-2009 Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.)	85000,00 06.07.2026	Заведующий Пустовит Е.А. Зам.зав. по АХР Улыбина Г.В.	
12	На полу, на пути эвакуации (выход,	06.07.2026	Заведующий	

	ведущий непосредственно наружу из помещения спортзала), расположенный на 1 этаже здания, допускается перепад высот менее 0,45 м в дверных проемах. В месте перепада высот, на полу не предусмотрен пандус с уклоном не более 1:6. (СНиП 21-01-97* п. 6.28; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).		Пустовит Е.А. Зам.зав. по АХР Улыбина Г.В.	
13	Руководитель организации при ежегодной проверке (освидетельствование) огнетушителей, не обеспечил выборочную проверку порошковых огнетушителей (не менее 3 % от общего количества), их основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка. С внесением данной информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	2000,00 16.02.2026	Заведующий Пустовит Е.А. Зам.зав. по АХР Улыбина Г.В.	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 296520261781276660661547455625433911011083524464

Владелец Пустовит Елена Александровна

Действителен с 06.02.2026 по 06.02.2027