

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Свердловской области

620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84

электронная почта gu@mchs96.ru 8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного Управления МЧС России по Свердловской области

620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84

электронная почта oao-mchs@mail.ru, телефон 8 (343) 346-10-96

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Качканарского городского округа,  
Нижнетуринского городского округа

624221, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, 2д тел. 8 (34342) 2-63-61

### Предписание № 69/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Должностным лицом (должностными лицами): Житковским Владимиром Леонидовичем, заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Качканарского городского округа, Нижнетуринского городского округа УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (заместитель главного государственного инспектора Качканарского городского округа, Нижнетуринского городского округа по пожарному надзору)

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

Специалисты, эксперты к данной проверке не привлекались

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании решения о проведении плановой выездной проверки от 12.10.2021 № 69, принятого заместителем главного государственного инспектора Качканарского городского округа, Нижнетуринского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Житковского В.Л.

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: 624220, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Ленина, 65

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие

(плановое/внеплановое)

выездная проверка

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Нижнетуринского городского округа детский сад "Золотой Петушок" (МАДОУ НТГО детский сад "Золотой петушок"), прилегающая территория, здания различного функционального назначения, помещения различного функционального назначения объекта образования МАДОУ НТГО детский сад "Золотой петушок" (ИНН 6624006910; ОГРН 1026601484293). Присвоена категория высокого риска.

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

В ходе проведения

выездной проверки

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Направление движения к пожарным гидрантам обозначить указателями с чётко нанесёнными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 48 Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима»	22.04.2022	
2.	В помещениях здания детского сада (раздевалка, спальная и др.) не допускать использование покрытий пола с не установленным классом пожарной опасности материала.	ч.1, ст. 46 184-ФЗ «О техническом регулировании» Таблица №3 и №28, п.7 ст.134, ст.89, ст. 53 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях	25.10.2022г.	

		пожарной безопасности»		
3.	На объекте не реже 1 раза в 5 лет организовать проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 17 «б» Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»	22.04.2022	
4.	На объекте не реже 1 раза в 5 лет организовать проведение эксплуатационных испытаний вертикальной пожарной лестницы (предназначенная для выхода на кровлю) с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 2, ч. 1, ст. 90 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 17 «а» Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима».	22.04.2022	
5.	Руководителю организации обеспечить наличие на всех дверях помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности), а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" на входных дверях помещений с наружной стороны.	п.12 Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»	22.04.2022	
6.	На пути эвакуации из группы №2 (второй этаж) в лестничную клетку, в дверном проеме устранить перепад высот более 50 мм.	ч.1, ст. 46 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.89, ст. 53 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	22.04.2022	
7.	Складские (архивные, кладовые) помещения здания детского сада (пять помещений, в соответствии с техническим паспортом на здание) – складские помещения (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2) <u>отделить от основных помещений здания</u> (класс функциональной пожарной опасности Ф1.1) ограждающими конструкциями (заполнения проемов в противопожарных преградах) с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	ч.1 ст. 46 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 32, ч.3 ст. 87, ч.1 ч.3 ст. 88 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п.4.1, 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». СНиП 21-01-97* п. 5.14, 7.4, 7.17	25.10.2022г.	
8.	Противопожарную дверь из помещения пищеблока оборудовать приспособлением для самозакрывания.	п. 24 Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»	22.04.2022	
9.	Помещения подвала здания детского сада оснастить системой противопожарной защиты, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).	п. 2, ст. 54 , ст. 84 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 7, таблица №2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эва-	25.10.2021	

		куацией людей при пожаре»		
10.	В помещениях подвального этажа детского сада не допускать эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями).	пп. «в» п. 35 Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»	22.04.2022	
11.	В помещениях подвального этажа детского сада не допускать эксплуатацию (пользование) электроустановочными изделиями с повреждениями (с разрушенным корпусом, без защитных крышек и т.п.)	пп. «б» п. 35 Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»	22.04.2022	
12.	Дверь из помещения электрощитовой здания детского сада (эвакуационный выход) при открывании блокируется (до полного открывания) ступенькой лестницы ведущей на первый этаж в общий коридор. Устранить данное нарушение.	ст.89 ФЗ-123 « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 27 Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»	22.04.2022г.	
13.	Руководителю организации не допускать эксплуатацию выходов из помещений и этажей на лестничные клетки, без уплотнителей в притворах и без приспособлений для самозакрывания.	ст.89, ст. 53 ФЗ-123 « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 23 Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	22.04.2022	
14.	Руководителю организации обеспечить исправность внутренне-го противопожарного водопровода. Обеспечить требуемый расход воды на внутреннее пожаротушение в сети внутреннего противопожарного водопровода. Данные сведения занести в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты объекта.	п.48 Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ». ст. 86 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 4.1.1 СП 10.13130.2009	25.10.2022г.	
15.	На объекте защиты восстановить техническую документацию на системы противопожарной защиты объекта (систему внутреннего противопожарного водопровода, на противопожарные двери, на автоматическую установку пожарной сигнализации).	п.54 Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ».	22.04.2022	
16.	Руководителю организации при ежегодной проверке (освидетельствование) огнетушителей, обеспечить выборочную проверку порошковых огнетушителей (не менее 3 % от общего количества), их основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка. С внесением данной информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п.60 Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении противопожарного режима в РФ». п. 4.3.14 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»	22.04.2022	
17.	Для исключения падения или опрокидывания огнетушителей расположенных в здании детского сада не допускать использование подставок из горючего материала.	п.409 Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении противопожарного режима в РФ».	22.04.2022	
18.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководителю обеспечить наличие исправных ручных фонарей и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара, из расчета не менее одного на каж-	п.30 Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении противопожарного режима в РФ».	22.04.2022	

	дого дежурного.			
19.	В помещении здания детского сада (зал для проведения музыкальных занятий) не допускать использование (заменить) материал отделки стен (реечные панели) и отделки потолков (потолочные панели из пенопласта) с не установленным классом пожарной опасности материала.	ч.1, ст. 46 184-ФЗ «О техническом регулировании» Таблица №3 и №28, п.8 ст.134 ФЗ-123 « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	25.10.2022г.	

Должностное(ые) лицо(а) органа, осуществляющего федеральный государственный надзор: заместитель начальника ОНДиПР Качканарского ГО, Нижнетуринского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области



Житковский В.Л.  
(фамилия, инициалы)

Специалист:

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

Эксперт:

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил представитель контролируемого лица:  
Заведущий МАДОУ НТГО детский сад "Золотой петушок"

Е.А. Пустовит  
(подпись)

Пустовит Е.А.  
(фамилия, инициалы)

Пометка должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный надзор, об отказе контролируемого лица в ознакомлении и получения предписания

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)