

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«29» июля 2025 г., 66250061000218724935

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Качканарского городского округа,
Нижнетуруинского городского округа УНДиПР**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«11» августа 2025 г., 17 час. 00 мин. № 2507/015-66/5-ВО/П

(дата и время составления предписания)

Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, д. 2д

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «29» июля 2025 г., № 2507/015-66/5-ВО/П, учетный номер проверки 66250061000218724935.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Житковский Владимир Леонидович – заместитель начальника ОНДиПР Качканарского ГО, Нижнетуруинского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области (заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору)
2. Комаров Валерий Олегович – старший инспектор ОНДиПР Качканарского ГО, Нижнетуруинского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля и соответствие с должностным о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. обл Свердловская, г Нижняя Тура, ул Ленина, Дом 65

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕТСКИЙ САД "ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК" ИНН 6624006910, адрес
регистрации юридического лица: 624220, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НИЖНЯЯ ТУРА, УЛ. ЛЕНИНА, Д.65

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «06» августа 2025 года, 14 час. 00 мин.

по «08» августа 2025 года, 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. В помещениях здания детского сада (раздевалка, спальная и др.) допускается использование покрытий пола

(линолеум) с не установленным классом пожарной опасности материала.. Место выявления нарушения: г. Нижняя Тура, ул. Ленина, д. 65

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 7, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1.

Срок устранения нарушения:

06.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

В помещениях здания детского сада (раздевалка, спальная и др.) обеспечить использование покрытий пола (линолеум) с установленным классом пожарной опасности материала (не выше В2, Д2, Т2, РП1).

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сертификат соответствия, акт выполненных работ

2. Руководителем организации не обеспечено наличие на всех дверях помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности), а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" на входных дверях помещений с наружной стороны.. Место выявления нарушения: г. Нижняя Тура, ул. Ленина, д. 65

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).

Срок устранения нарушения:

16.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Произвести расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности), а также определить классы зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Расчёт категорий по взрывопожарной и пожарной опасности

3. Дверь из помещения электрощитовой здания детского сада (эвакуационный выход) при открывании блокируется (до полного открывания) ступенькой лестницы ведущей на первый этаж в общий коридор.. Место выявления нарушения: г. Нижняя Тура, ул. Ленина, д. 65

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

16.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить беспрепятственное открывание противопожарной двери из помещения электрощитовой на 1 этаже здания

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Фотоматериалы, акт выполненных работ

4. Руководитель организации не обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.. Место выявления нарушения: г. Нижняя Тура, ул. Ленина, д. 65

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 30 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

16.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации

систем противопожарной защиты

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

5. Руководитель организации не обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Место выявления нарушения: г. Нижняя Тура, ул. Ленина, д. 65

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 17(1) Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

16.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

6. Руководитель организации не обеспечивает соблюдение сроков перезарядки огнетушителей №1,6, 11 (стрелка давления в красной зоне). Место выявления нарушения: г. Нижняя Тура, ул. Ленина, д. 65

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 60 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

Срок устранения нарушения:

16.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить исправное состояние первичных средств пожаротушения (огнетушителей), обеспечить соблюдение сроков перезарядки огнетушителей

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Фотоматериалы, журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, паспорта на огнетушители

7. В правом крыле на 1 и 2 этаже здания (лестничные клетки, коридоры) допускается использование отделочных материалов (масляная краска) для отделки стен с неустановленным классом пожарной опасности материала (сертификаты не предоставлены).. Место выявления нарушения: г. Нижняя Тура, ул. Ленина, д. 65

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 6, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Применение декоративно-отделочных на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости осуществляется по таблицам 28 и 29 приложения к Техническому регламенту.

Срок устранения нарушения:

16.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить использование отделочных материалов на путях эвакуации с установленным классом пожарной опасности материала (лестничные клетки - не выше НГ; общие коридоры, холлы, фойе - Г1, В1, Д2, Т2)

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сертификат соответствия, акт выполненных работ

8. Ширина эвакуационного выхода из помещения душевой в помещение раздевалки не соответствует требованиям и составляет 0,61 м. (п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4. 2 прим. 2 СНИП II-A.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»). Место выявления нарушения: г. Нижняя Тура, ул. Ленина, д. 65

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

06.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить ширину эвакуационного выхода из помещения душевой в помещение раздевалки в соответствии с требованиями СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Акт выполненных работ, фотоматериалы с замерами ширины эвакуационного выхода в свету

9. Ширина эвакуационного выхода из помещения бассейна не соответствует требованиям и составляет 0,692 м.(п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4. 2 прим. 2 СНИП II-A.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»). Место выявления нарушения: г.

Нижняя Тура, ул. Ленина, д. 65

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

06.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить ширину эвакуационного выхода из помещения бассейна в соответствии с требованиями СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Акт выполненных работ, фотоматериалы с замерами ширины эвакуационного выхода в свету

10. Пожарные шкафы (для размещения пожарного оборудования), размещённые в здании детского сада не оформлены красным сигнальным цветом в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 (п. 6.2.3 СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. п.5.20 ГОСТ Р 51844-2009 Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.). Место выявления нарушения: г. Нижняя Тура, ул. Ленина, д. 65

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

16.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Пожарные шкафы (для размещения пожарного оборудования), размещённые в здании детского сада оформить красным сигнальным цветом в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Акт выполненных работ, фотоматериалы

11. Рукавные каскеты пожарных шкафов, модуля, отсека для пожарных кранов не обеспечены возможностью беспрепятственно поворачиваться в горизонтальной плоскости на угол не менее 90°. (п. 6.2.3 СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. п.5.9 ГОСТ Р 51844-2009 Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.). Место выявления нарушения: г. Нижняя Тура, ул. Ленина, д. 65

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

16.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Рукавные каскеты пожарных шкафов, модуля, отсека для пожарных кранов обеспечить возможность беспрепятственно поворачиваться в горизонтальной плоскости на угол не менее 90°

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Акт выполненных работ, фотоматериалы

12. На полу, на пути эвакуации (выход, ведущий непосредственно наружу из помещения спортзала), расположенный на 1 этаже здания, допускается перепад высот менее 0,45 м в дверных проемах. В месте перепада высот, на полу не предусмотрен пандус с уклоном не более 1:6. (СНиП 21-01-97* п. 6.28; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). Место выявления нарушения: г. Нижняя Тура, ул. Ленина, д. 65

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

06.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

На полу, на пути эвакуации, не допускать перепадов высот и выступов в дверных проемах высотой более 50 мм. В местах перепада высот предусмотреть пандусы с уклоном не более 1:6

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Акт выполненных работ, фотоматериалы

13. Руководитель организации при ежегодной проверке (освидетельствование) огнетушителей, не обеспечил выборочную проверку порошковых огнетушителей (не менее 3 % от общего количества), их основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка. С внесением данной информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Место выявления нарушения: г. Нижняя Тура, ул. Ленина, д. 65

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 60 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

Срок устранения нарушения:

16.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Руководителю организации при ежегодной проверке (освидетельствование) огнетушителей обеспечить выборочную проверку порошковых огнетушителей (не менее 3 % от общего количества), их основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка. С внесением данной информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Акт освидетельствования, журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Старший инспектор ОНДиПР Качканарского ГО,
Нижнетуринского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по
Свердловской области (государственный инспектор города
(района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе
дознаватели, старшие дознаватели)) Комаров Валерий Олегович
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Комаров Валерий Олегович - Старший инспектор ОНДиПР Качканарского ГО, Нижнетуринского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)), телефон: 83434226361, e-mail: komarovvo@66.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, связанного с предписанием)

« ___ » часов « ___ » минут « ___ » _____ 20___ г. _____

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

